

Porsche 718 GT4 RS (2022)

Préparé selon nos 85 points de contrôle

VIN (CHÂSSIS) WP0ZZZ98ZNS277408	KILOMÉTRAGE AU CONTRÔLE 8 800 km	DATE DU CONTRÔLE 06/07/2026	CONTRÔLÉ PAR Gaëtan A
------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

80 Conformes	2 Points d'attention	0 Corrigés / remplacés	1 Non applicables	2 À réaliser
-----------------	-------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------

1. Documents et Historique

POINT DE CONTRÔLE	RÉSULTAT
Identité du véhicule	
Vérification du numéro VIN (châssis)	Conforme
Concordance carte grise / VIN / plaque	Conforme
Authenticité du certificat d'immatriculation	Conforme
Vérification des éventuels gages ou oppositions	Conforme
Historique	
Carnet d'entretien complet et authentique	Conforme
Factures d'entretien et réparations	Point d'attention
Nombre de propriétaires précédents	Conforme
Origine du véhicule (pays, première mise en circulation)	Conforme
Historique kilométrique cohérent	Conforme
Absence de sinistre majeur déclaré	Conforme
Contrôle technique valide	À réaliser
Certificat de non-gage récent	Conforme
Le CT sera à refaire au moment de la vente (>6 mois). L'entretien de 2023 est sur le carnet mais la facture n'a pas été transmise, demandée à la concession.	

2. Carrosserie et Extérieur

POINT DE CONTRÔLE	RÉSULTAT
État de la carrosserie	
Absence de déformations ou chocs	Conforme
Homogénéité des jeux de panneaux	Conforme
Absence de rouille ou corrosion	Conforme
État des bas de caisse	Conforme
État des pare-chocs et boucliers	Conforme
Peinture	
Mesure d'épaisseur (détection repeints)	À réaliser
Homogénéité de la teinte	Conforme
Absence de défauts majeurs	Conforme
État du vernis	Conforme
Absence de micro-rayures et impacts profonds	Conforme
Vitrages et optiques	
État du pare-brise	Conforme
État des vitres et lunette arrière	Conforme
Fonctionnement des phares	Conforme
Fonctionnement des feux arrière	Conforme
État des rétroviseurs et joints	Conforme
L'épaisseur de la peinture va être vérifiée prochainement mais aucun dommage référencé dans l'historique.	

3. Jantes et Pneumatiques

POINT DE CONTRÔLE	RÉSULTAT
Jantes	
Absence de voilage ou déformation	Conforme
Absence de fissures	Conforme
État esthétique	Conforme
Authenticité (origine ou homologuées)	Conforme
Pneumatiques	
Profondeur de sculpture (min. 3mm)	Conforme
Homogénéité de l'usure	Conforme
Absence de craquelures ou hernies	Conforme
Date de fabrication (DOT < 5 ans)	Conforme

4. Habitacle et Équipements

POINT DE CONTRÔLE	RÉSULTAT
Sellerie	
État des sièges avant	Conforme
État des sièges arrière	Conforme
État du volant et pommeau	Conforme
État des contre-portes	Conforme
État du ciel de toit	Conforme
État des tapis et moquettes	Point d'attention
Tableau de bord et commandes	
État général du tableau de bord	Conforme
Fonctionnement des témoins	Conforme
Fonctionnement climatisation	Conforme
Fonctionnement vitres électriques	Conforme
Fonctionnement rétroviseurs électriques	Conforme
Fonctionnement système audio	Conforme
Fonctionnement équipements de confort	Conforme
Fonctionnement toit ouvrant / capote (si applicable)	Non applicable
Le tapis passager a été adapté pour la fixation d'extincteur.	

5. Mécanique et Moteur

POINT DE CONTRÔLE	RÉSULTAT
Compartiment moteur	
Propreté générale	Conforme
Absence de fuites	Conforme
État des durites et flexibles	Conforme
État courroie d'accessoires	Conforme
Niveaux fluides	Conforme
État de la batterie	Conforme
Qualité de l'huile moteur	Conforme
Fonctionnement moteur	
Démarrage à froid nominal	Conforme
Régime de ralenti stable	Conforme
Absence de bruits anormaux	Conforme
Montée en régime fluide	Conforme
Absence de fumée anormale	Conforme
Température stable	Conforme
Essai routier complet	Conforme
Transmission	
Passage des vitesses fluide	Conforme
Fonctionnement BVA (si applicable)	Conforme
Absence de craquements	Conforme
État de l'embrayage	Conforme
Voiture sous maintient de charge permanent.	

6. Liaisons au Sol et Freinage

POINT DE CONTRÔLE	RÉSULTAT
Suspension	
Absence de bruits	Conforme
Comportement équilibré	Conforme
État des amortisseurs	Conforme
Géométrie correcte	Conforme
Direction	
Absence de jeu	Conforme
Direction assistée fonctionnelle	Conforme
Retour au centre correct	Conforme
Freinage	
Épaisseur des plaquettes	Conforme
État des disques	Conforme
Efficacité du freinage	Conforme

7. Électricité et Électronique

POINT DE CONTRÔLE	RÉSULTAT
Éclairage	
Fonctionnement éclairages extérieurs	Conforme
Fonctionnement éclairages intérieurs	Conforme
Réglage correct des phares	Conforme
Électronique	
Lecture des codes défaut (OBD)	Conforme
Absence de voyants anomalies	Conforme
Fonctionnement aides à la conduite	Conforme
Fonctionnement GPS / navigation	Conforme
Fonctionnement capteurs / caméra	Conforme